

TEKNİK BÜLTEN-A

Referans
Revizyon No
Tarih

EVIA
05.05.23

Model: EA-4108

Konu: Kablo bağlantı noktaları

Tip Zorunlu Parça değişimi Seçmeli Bilgi için

Tavsiye Montajda Arızada Sonraki Ziyarete Versiyon



Sorun

Kablo bağlantı noktaları

Sebebi

Rezistans + Ntc + AC kablo bağlantı uçları söküldüğünde, Doğru noktalara bağlamak için.

Çözüm

Devre üzerinde bulunan işaretli noktalar, PCB üzerine lehimlenecek kablo uçlarıdır

