

TEKNİK BÜLTEN-A

Revizyon No Goldmaster
Revizyon No
Tarih 21.04.23

Model: GM-7176

Konu: Cihaz hiç çalışmıyor

Tip Zorunlu Parça değişimi Seçmeli Bilgi için

Tavsiye Montajda Arızada Sonraki Ziyarete Versiyon



Sorun

Cihaz hiç çalışmıyor.

Sebebi

Genel olarak 5.6v zener diyot kısa devre oluyor.

Çözüm

Devre üzerinde bulunan 5.6v zener diyotun ölçümünü yapınız.

